Fondo de Junta danosa

Cordón macizo de Polietileno Expandido de celda cerrada

Impermeabilizantes

Aislamiento Acústico

Drenajes y Geotextiles

Nueva www.danosa.com

DESCRIPCIÓN

El **FONDO DE JUNTA DANOSA** es un cordón macizo de polietileno expandido de celda cerrada. Se emplea como elemento limitador de la profundidad de los sellados de junta. Se recomienda su uso en juntas que vayan a ser posteriormente selladas en fachadas, cubiertas, pavimentos, paneles y prefabricados.

PROPIEDADES

El **FONDO DE JUNTA DANOSA** cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas en la norma DIN 18540:

- No absorbe agua.
- Impide la deformación de la masilla.
- No contiene ninguna sustancia que perjudique la adherencia de la masilla a los labios de la junta.
- No adhieren a él la mayoría de las masillas utilizadas, en sellado de juntas en construcción (poliuretanos, siliconas, acrílicas, etc.).

Diámetro nominal (mm)	*Densidad (kg/m³)*	*Resistencia a la tracción (mm)*	*Resistencia a la deformación transversal (kg/cm)*		
			10 %	*25 %*	*50 %*
10	25 +/-5	250	0,07	0,21	0,76
15	25 +/-5	250	0,20	0,49	1,28
20	25 +/-5	200	0,21	0,53	1,51
25	25 +/-5	200	0,35	0,84	2,15

- EXCELENTE RECUPERACIÓN A LA COMPRESIÓN.
- ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL.
- RESISTENCIA QUÍMICA.
  - Resistente a ácidos comunes excepto al ácido nítrico concentrado.
  - Resistente a álcalis y detergentes.
  - Resistente a aceites lubricantes y disolventes.
- TEMPERATURA DE SERVICIO -40 °C A +60 °C.



VENTAJAS

El **FONDO DE JUNTA DANOSA** es un producto que gracias a sus características y a su forma cilíndrica resulta idóneo en la realización de todo tipo de sellados en obra, aportando importantes ventajas:

- Permite aplicar la cantidad justa de masilla necesaria en cada caso.
- Fácil manejo y rápida colocación.
- Excelente durabilidad.
- Ahorra tiempos de ejecución en obra.
- Favorece la buena ejecución del sellado.


Junta de dilatación


Junta en fábrica de fachada


Junta en pavimento

Junta en prefabricados de hormigón


Junta en Forjados

Junta de diferentes materiales

MODO DE EMPLEO

Limpiar de residuos la junta a tratar e introducir el cordón del ***FONDO DE JUNTA DANOSA*** comprimiéndolo un 25 % aproximadamente y empujándolo con un útil sin aristas cortantes (junquillo romo) hasta que quede colocado a la profundidad necesaria.

La forma cóncava que presenta una vez alojada en el interior permitirá la aplicación de la masilla de sellado, garantizando un buen reparto por las superficies laterales, consiguiéndose una mejor adherencia y continuidad del sellado de la junta.



PRESENTACIÓN

Código	Diámetro (mm)	m.l./caja	Formato	Tolerancia
660001	10	1150	rollo	4 %
660002	15	550	rollo	5 %
660003	20	350	rollo	5 %
660004	25	200	rollo	4 %

Dimensiones caja= 600x580x580 mm.

danosa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos reflejados en éste catálogo.

DOMICILIO SOCIAL Y FACTORÍA

MADRID
Avenida de Somosierra, 8
Tfno.: 916 586 850
Fax: 916 525 766
28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID - ESPAÑA

GUADALAJARA
Polígono Industrial Sector 9
Tfno.: 949 820 141
19290 FONTANAR
GUADALAJARA - ESPAÑA

DANOSA FRANCE, S.A.
23, Rue de la Darse - Bât XIII A
Tfno.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
94380 BONNEUIL/MARNE - FRANCE

DANOSA PORTUGAL
Rua Padre Francisco, 9 B
Tfno.: +351 213 921 100
Fax: +351 213 921 186
1350-223 LISBOA - PORTUGAL

E-mail: **info@danosa.com - www.danosa.com**

Consulte con nuestro Departamento Técnico llamando al teléfono: **900 211 081**

Distribuidor

UNE-EN ISO 9001: 2000

Octubre 2005

Soluciones de Impermeabilización, Aislamiento Acústico, Drenajes y Geotextiles.